



YK-80AS HAVA AKIMI HIZI VE SICAKLIK ÖLÇER

✓HAVA HIZI ✓SICAKLIK ✓MAX/MIN KAYIT
✓RS-232 ✓DATA HOLD ✓OTOMATİK KAPANMA

Teknik Özellikler

Hava hızı Ölçümü

Kademe	Çözünürlük	Doğruluk
0.8 - 12.0 m/sn	0.01 m/s	±(2%+0.2d)
2.8 - 43.2 km/s	0.1 km/s	±(2%+0.2d)
160 - 2358 ft/dk	1 ft/dk	±(2%+20 ft/min)
1.8 - 26.8 mil/s	0.1 mil/s	±(2%+0.2d)
0.8 - 23.3 knot	0.1 knot	±(2%+0.2d)

Sıcaklık Ölçümü

Kademe	Çözünürlük	Doğruluk
0 - 80°C	0.1°C	±0.8°C
32 - 176°F	0.1°F	±1.5°C

Genel Özellikler

Display	: 13 mm, 2 fonksiyonlu LCD
Çalışma Şartları	: 0 - 50°C , <80% RH
Ölçüler	: 200 x 68 x 30 mm, 220g
Standart Donanım :	Anemometre Probu Taşıma Çantası Kullanım Kılavuzu
Opsiyonel aksesuarlar :	RS-232 Kablosu UPCB-02 PC Yazılımı SW-U801-WIN

LX-1108

DIGITAL IŞIK ÖLÇER



ÖLÇÜM ALANI

Kademe	Çözünürlük	Doğruluk
40.00 Lux	0.01 Lux	±3%+0.5%
400.00 Lux	0.1 Lux	±3%+0.5%
4000 Lux	1 Lux	±3%+0.5%
40000 Lux	10 Lux	±3%+0.5%
400000 Lux	100 Lux	±3%+0.5%
4 Ft-candle	0.001Ft-candle	±3%+0.5%
40 Ft-candle	0.01 Ft-candle	±3%+0.5%
400 Ft-candle	0.1 Ft-candle	±3%+0.5%
4000 Ft-candle	1 Ft-candle	±3%+0.5%
40000 Ft-candle	10 Ft-candle	±3%+0.5%

Özel fonksiyonlar Peak ,Data Hold fonksiyonu
Lux, Foot-Candle Ölçümü,
Max, Min değer kaydı
Sıfırlama fonksiyonu

Işık Kaynağı Seçimi Tungsten, Fluoresant Lamba,
Sodium, Civa

GENEL ÖZELLİKLER

Ekran	: LCD ,Analog Bar Gösterge
Data çıkışı	: RS-232 PC seri interface
Çalışma Sıcaklığı	: 0°C ile 50°C
Nem	: 80% in altında
Besleme	: 9V pil
Boyutlar	: 200x68x30mm
Ağırlık	: 220gr.
Standart Donanım	: 1 Adet sensör probu 1 Adet kullanım kılavuzu

suarlar

mi SW-

N